# 実用 昭和 58—1149608

(B) 日本国特許庁 (JP)

· ①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭58-149608

€Int. Cl.3 F 15 B 15/22 庁内整理番号

6636-3H 6636-3H

砂公開 昭和58年(1983)10月7日

審査請求 未請求

対流体圧シリンダのクツシヨン装置

昭57-45657

15:14

②実 昭57(1982)4月1日 多出

飯沼重雄

東京都足立区竹の塚7丁目13番

(全

頁)

都営住宅5号棟408号

沙出 願 人 株式会社阪上製作所

東京都墨田区錦糸4丁目17番6



#### 明細書

## 2. 実用新家登録請求の範囲

相手クッションプランジャの外面または相手クッションボアの内面に面した一方の周面に環状の突出部を設け、また、前記相手クッションプランジャの外面と対向するクッションボアの内面と対向するクッションプランジャの外面に設けられた環状装着満の底面に面した他方の周面に環状のリップを設け、かつ、軸方向の両端面に前記一方の周面と他方の周面とを連通させる液体導通路を設けたクッションシールを、前記環状装着満内に装着して成ることを特徴とする液体圧シリンダのクッション装置。

### 3. 考案の詳細な説明

本考案は流体圧シリンダのクッション装置に係 り特にシール性、作動性および耐久性に優れると ともに流体圧シリンダの製作費用を低減できる流

2

※体圧シリンダのクッション装置に関する。

従来この種のクッション装置としては、断面略 長方形のリングの外周面または内周面と一側面とに流体導通路を設けたクッションプランジャの外 国に流体導通路を設けたクッションプランジャの外 面に設けた理状装着満の中に装着したものがある。 されて、クッションをは、クッションクールがクッションボアの内間に入ったとき、または、クッションクッションの内間に入ったとき、ま着満から船が出てのであるが、この従来のクッションシールの世側面とのいるので、環状装着満の側面とクッションシールの他側面との問のシール性が不十分のために漏れを生じ、クッション効果の低下を起すことが多かった。

本考案の目的は、クッション効果、作動性および耐久性に優れ、しかも、製作費用も低減させた流体圧シリンダのクッション装置を提供することである。

3

以下,本考案を空気圧シリンダのクッション装 置の実施例について説明する。

第1図および第2図において、相手クッション ボア1の内面2に面した外周面3に両側を傾斜面 に形成した環状の突出部4を設け、また、前記相 チクッションボア1の内面2と対向するクッショ ンプランジャ5の外面6に設けられた環状装着満 7の底面8に面した内周面9に柔軟な環状のリッ プ10を設け、かつ、軸方向の両端面11および12に 前記外周面3と内周面9を連通させる液体単通路 の満13および14が設けられたクッションシール15 を前記環状装着着7内に装着して成るものである

したがって第2回において、空気圧がピストン16の右側のシリンダ室17に入ったとき、ピストン16は左方へ移動し、ピストンの左側のシリンダ室18の空気はクッションボアーを通りボート19から外部に排出される。そして第3回において、クッションプランジャ5に設けられた環状装着満7に装着されているクッションシール15の外間面の環

4

状の突出部4がクッションボアーに入るとクッションシール15の外周面の環状の突出部4とクッションボア内面2とが密接してシールされ、また、クッションシール15の環状のリップ10とクッションジャの環状装着満7の底面8とは常に窓をしてシールされているから、シリンダ室18内のをりかられて近るからが上昇する。そのため、第1図の絞り弁20を通ってボート19から外部へ押出されクッション効果を生じる。また、クッションボアーとクッションプランジャ5が偏心した場合でも追随性が良好でクッションシール15は剛性の大きい構成にしているので装着満から飛び出して破損することはない。

次に第4図において、空気圧がポート19から入ったとき、前記環状装着満7に装着されているクッションシール15の端面に設けられた液体導通路の清14を通り内周面に設けられたりップ10を押し開き、更に、端面に設けられた流体等通路の清13を通ってピストンの左側のシリング室18に入りピ

5

ストン16が右方に移動する。前記リップ10は柔軟であるから低い空気圧で押し開かれるのでピストンの作動性は良好である。なお以上の実施例のクッションシール15の断面図および平面図を第5図および第6図に示す。

また以上の実施例はクッションシールをクッションプランジャに設けた場合の例であるが、クッションシールをクッションボアに設けた場合も同様の作用効果がある。そのクッションシールの断面図を第7図に示す。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は本考案の実施例を示す、第1図はクッション装置を有する空気圧シリンダの断面部分図、第2図ないと第4図はクッション装置の作用を示す断面部分図、第5図および第7図はクッションシールの断面図、第6図はクッションシールの平


6

面図である.

| ---- クッションボア、4…・環状の突出部, 5…・クッションプランジャ、7…・環状装着満, 10…・リップ、13、14…・流体導通路, 15…・クッションシール、16…・ピストン、20……終り弁。

実用新索登録出願人 栋式会社阪上製作所 代表者 高石清雄

図 面第1図




実用新家登録出願人 株式会社阪上製作所 代表者 高石濱雄

90

建物58-149608

図 面

第2团




実用新家登録出願人 株式会社取上製作所 代表着 高石 預趣

91

実開58 149608

図 面

第3図




実用斯索登録出職人 株式会社版上製作所 代表着 高石清脆

92

実明58-149608

## 团面


## 第4团




#### 実用新家登録出願人 株式会社限上製作所 代表者 高石清酸

93\*\*

実問58-149608






专用新東登錄出願人 株式会社阪上製作所 代表着 高石清雄

94

実開58 149608

## 

## 第7四



#### 実用新索登錄出願人 株式会社版上製作所 代表者 惠石海緯

95 実開58-149608

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.